




**ДАТЧИКИ ТОКА
ЭСТРА-ДТ-01-2
ЭСТРА-ДТ-02-2**

Руководство по эксплуатации

3433-171-23566247.РЭ

(версия 1.00 от 22.10.19)



Содержание

1 Нормативные ссылки.....	4
2 Требования безопасности.....	4
3 Требования к подготовке персонала	5
4 Описание и работа датчиков тока	5
4.1 Назначение датчиков тока	5
4.2 Условия окружающей среды	5
4.3 Устройство	6
4.4 Технические характеристики	7
4.5 Маркировка.....	8
5 Комплект поставки.....	8
6 Эксплуатация датчиков тока	8
7 Техническое обслуживание	8
8 Упаковка. Хранение	9
9 Транспортирование	9
10 Утилизация	9
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	10

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении, конструкции, характеристиках датчиков тока ЭСТРА-ДТ-01-2, ЭСТРА-ДТ-02-2 (далее – датчики тока) и указания, необходимые для правильной их эксплуатации.

1 Нормативные ссылки

В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация;
- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
- ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним возмущающим факторам;
- ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний;
- ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации;
- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
- РД 34.45-51-300-97 «Объём и нормы испытаний электрооборудования». Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (от 24.07.2013 г. №328н);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Правила устройства электроустановок.

2 Требования безопасности

1) При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем датчики тока.

2) При подготовке датчиков тока к монтажу, эксплуатации и при проведении технического обслуживания (электрических испытаний и других работ) должны выполняться «Правила устройства электроустановок», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

3 Требования к подготовке персонала

1) При установке датчиков тока работы должны проводиться под руководством и наблюдением инженерно-технических работников.

2) При техническом обслуживании датчиков тока и проведении их испытаний работы должны проводиться обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и стажировку и допущенные к проведению испытаний в действующей электроустановке.

Бригада, проводящая техническое обслуживание и испытание, должна состоять не менее чем из двух человек, из которых производитель работ должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные члены бригады – не ниже III.

4 Описание и работа датчиков тока

4.1 Назначение датчиков тока

Датчики тока предназначены для преобразования измеряемого тока в сигнал, необходимый для работы измерительных каналов микропроцессорных (микроконтроллерных) защит.

Их принцип действия основан на формировании датчиком тока без ферромагнитного сердечника напряжения, пропорционального производной от силы переменного тока, протекающего по первичной обмотке. Датчик тока выполнен в виде сердечника из диэлектрика с равномерно намотанной по всему сердечнику вторичной обмоткой (пояс Роговского).

Датчики тока предназначены для установки в электрических цепях переменного тока частотой 50Гц на номинальное напряжение до 0,66кВ включительно.

Допускается использование датчиков тока в электрических цепях на номинальное напряжение выше 0,66кВ, при условии, что главная изоляция между шиной или токопроводящими жилами кабеля обеспечивается собственной изоляцией шины или кабеля.

4.2 Условия окружающей среды

Датчики тока соответствуют группе условий эксплуатации М6 по ГОСТ 30631-99 УХЛ1. Датчики тока изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15543.1-89.

Датчики тока предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- высота установки над уровнем моря – не более 2000м;
- верхнее значение температуры окружающего воздуха – плюс 55°С;
- нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации – минус 45°С;
- относительная влажность, давление воздуха – согласно ГОСТ 15543.1;

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и агрессивных паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ15150);
- рабочее положение датчиков в пространстве – любое;
- датчик тока имеет литую изоляцию класса нагревостойкости «В» (130°C) по ГОСТ 8865.

4.3 Устройство

1) Габаритные, установочные размеры датчиков тока приведены в Приложении.

2) Датчики тока не имеют собственной первичной обмотки, её роль выполняет кабель или шина распределительного устройства, проходящие через внутреннее окно датчика тока. Главная изоляция между шиной или токопроводящими жилами кабеля и вторичной обмоткой трансформаторов обеспечивается изоляцией шины или кабеля.

3) Вторичная обмотка намотана на тороидальный немагнитный сердечник и залита изоляционным компаундом. Изоляционный монолитный корпус надежно защищает внутренние части датчика тока от механических повреждений и проникновения влаги.

4.4 Технические характеристики

Таблица 1. Метрологические характеристики датчиков тока

Наименование характеристики	Значение	
	ЭСТРА-ДТ-01-2	ЭСТРА-ДТ-02-2
Номинальное напряжение переменного тока $U_{ном}$, кВ	0,66	
Наибольшее рабочее напряжение переменного тока, кВ	0,8	
Диапазон преобразований силы переменного тока I , А	от 10 до 12500	
Номинальная частота переменного тока $f_{ном}$, Гц	50	
Коэффициент масштабного преобразования K_p , мВ/А*	3,2	
Пределы допускаемой основной относительной погрешности коэффициента преобразования K_p , %	±2	
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности коэффициента преобразования, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих условий на 1 °С K_p , %	±0,03	
Сопротивление нагрузки, кОм, не менее	39	
Выходной сигнал напряжения переменного тока $U_{вых}$, мВ	от 32 до 40000	
* $K_p=U_{вых}/I$		

Таблица 2. Технические характеристики датчиков тока

Наименование характеристики	Значение	
	ЭСТРА-ДТ-01-2	ЭСТРА-ДТ-02-2
Габаритные размеры, (длина × ширина × высота), мм, не более	195×30×200	140×30×145
Масса, кг, не более	1,0	
Напряжение переменного тока между выходом и поверхностью датчика тока, В, не более	1000	
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % - атмосферное давление, кПа	+15 до +25 от 30 до 80 от 80 до 106,7	
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (диапазон рабочих температур, °С)	УХЛ2 (от -45 до +55)	
Средний срок службы, лет	15	
Средняя наработка на отказ, ч	160000	

4.5 Маркировка

- 1) Стороны датчика тока, соответствующие линейным выводам первичной цепи, обозначены «Л1» и «Л2».
- 2) Выводы вторичной цепи обозначены как «И1», «И2», «Э».

5 Комплект поставки

Наименование	Количество
Датчик тока ЭСТРА-ДТ-01-2, ЭСТРА-ДТ-02-2	1 шт
Паспорт	1 экземпляр
Руководство по эксплуатации	Одно на партию

6 Эксплуатация датчиков тока

- 1) При установке датчиков тока должен быть проведен: внешний осмотр для проверки отсутствия трещин и сколов изоляции, коррозии на металлических деталях.
- 2) Датчик тока необходимо устанавливать с помощью отверстий, расположенных на корпусе. Необходимо отцентровать шину в окне датчика.
- 3) Эксплуатация датчиков тока должна производиться в соответствии с «Правилами устройств электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».
- 4) Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144.

7 Техническое обслуживание

- 1) При техническом обслуживании датчиков тока необходимо соблюдать правила раздела 2 «Требования безопасности» настоящего РЭ.
- 2) При техническом обслуживании проводятся следующие работы:
 - очистка датчиков тока от пыли и грязи;
 - внешний осмотр датчиков тока для проверки отсутствия на поверхности трещин и сколов литой изоляции;
 - проверка крепления датчиков тока;
 - проверка надежности контактных соединений.

Методы испытаний – в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и с учетом дополнительных указаний настоящего РЭ.

- 3) Работы по техническому обслуживанию следует проводить в сроки, установленные для устройства, в котором эксплуатируются датчики тока.

4) Указания и рекомендации по методам проведения испытаний оценке их результатов:

- измерение сопротивления изоляции вторичной обмотки. Измерение проводится мегаомметром на 1000В. Значение сопротивления изоляции должно быть не менее 20Мом;
- испытание электрической прочности изоляции вторичной обмотки напряжением 3кВ в течение 1 минуты. Заземлению подлежат установочные болты (шпильки).
- испытательное напряжение прикладывается между закороченными выводами вторичной обмотки «И1», «И2», «Э» и установочными болтами (шпильками).

5) Датчики тока неремонтопригодные. При несоответствии технических параметров датчиков тока настоящему РЭ, датчики тока необходимо заменить.

8 Упаковка. Хранение

1) Консервация и упаковка датчиков тока производится по ГОСТ 23216.

2) Датчики тока отправляются с предприятия-изготовителя в тарных ящиках, контейнерах или автомашинах. Возможна упаковка в картонную коробку.

3) Требования к хранению датчиков тока в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – по условиям хранения 5 для датчиков тока в климатическом исполнении «УХЛ».

4) Хранение и складирование датчиков тока должны производиться в упаковке или без неё.

9 Транспортирование

1) Транспортирование датчиков тока возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования «Ж» по ГОСТ 23216.

2) Требования к транспортированию датчиков тока в части воздействия климатических факторов – должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ15150.

3) При транспортировании должны быть приняты меры против возможных повреждений.


10 Утилизация

1) При транспортировании, хранении, эксплуатации, испытании и утилизации датчики тока не представляют вреда для окружающей среды и здоровья человека.

2) После окончания срока службы датчики тока подлежат списанию и утилизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Габаритный чертеж ЭСТРА-ДТ-01-2



Габаритный чертеж ЭСТРА-ДТ-02-2

